



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE TRANSFORMACIÓN

Programa anual de mantenimiento de instalaciones

Dependencia: Secretaría de Turismo

Domicilio: Avenida Nuevo León núm. 56, Colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06100, Ciudad de México.

Folio: 1 de 1 del 2025

Prog.	Conceptos de mantenimiento	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre						
		Día/sábado				Día/sábado				Día/sábado				Día/sábado				Día/sábado				Día/sábado				Día/sábado				Día/sábado				Día/sábado				Día/sábado				Día/sábado										
		4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20
1	Cabina Salva escalera																																																			
2	Cárcamo de aguas negras																																																			
3	Detectores de humo																																																			
4	Elevadores de personas (2 unidades)																																																			
5	Equipo de aire acondicionado sala de juntas piso 2																																																			
6	Equipo de aire acondicionado sala de juntas piso 10																																																			
7	Equipo de aire acondicionado site piso 3																																																			
8	Extintores																																																			
9	Instalaciones eléctricas																																																			
10	Planta de emergencia																																																			
11	Tanque estacionario																																																			
12	Bombas de agua potable de 2 HP (2 unidades)																																																			

Notaciones: P: Programado, R: Revisado, RRP: Realizado con recursos propios, RP: Realizado por el proveedor

Anotaciones: P: Programado, R: Revisado, RRP: Realizado con recursos propios, RP: Realizado por el proveedor.

Observaciones:

Ejecuta el Programa

Fidel Juárez Flores
Jefe de Unidad Departamental de
Abastecimientos y Servicios en la
Secretaría de Turismo.

Supervisa el Programa

Álvaro Reyes Cuevas
Coordinador de Recursos Materiales,
Abastecimientos y Servicios en la Secretaría de
Turismo.

Actise



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMITÉ INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL

Ciudad de México a 26 de marzo de 2025

Para: Lic. Edna Mariana Bazaldúa Rosales.- Directora de Administración y Finanzas en la Secretaría de Turismo.
Coordinadora General del Comité Interno de Protección Civil.

Informe Final de Emergencia

Emergencia: Activación de la alarma interna contra incendios a las 11:10 horas, (sin activación de los cuerpos de emergencia externos).

Total de evacuados: 35 personas.

Total en repliegue: 85 personas.

Piso	Personal desalojado	Repliegue
1	20	
2	07	
3	08	
4		09
5		16
6		18
7		13
8		11
9		06
10		12
Totales	35	85

Activación de brigadas multifuncionales participantes y de Brigadistas:

Prevención y Combate de incendios	Primeros Auxilios	Evacuación y Repliegue	Comunicación	Apoyo psicosocial	Total
X	X	X	X		4

Detalle de la acción realizada:

Posterior a escuchar la alarma interna contra incendios, el personal de la Policía Auxiliar destacado en la Secretaría de Turismo, hace el corte de vialidad sobre avenida Nuevo León para que los pisos 1 al 3 evacuen el inmueble, los pisos 4 al 10 realizan repliegue y a la espera de indicaciones. Se confirma que se activó el detector número 3 del piso 9, debido a una veladora encendida, la cual fue apagada, revisando el lugar y los demás pisos encontrándose "sin novedad" y reanudando las actividades a las 11:20 horas del mismo día.


Aspectos revisados en la inspección ocular realizada al inmueble, para informar a la Coordinación General del CIPC:


Daños visibles en columnas y muros de planta baja	Si	No "X"
Daños visibles en columnas y muros de sótano	Si	No "X"
Daños visibles en columnas y muros en pisos	Si	No "X"
Daños en instalaciones eléctricas	Si	No "X"
Daños en instalaciones hidrosanitarias	Si	No "X"
Caída de plafones en pisos	Si	No "X"
Fuga de gas	Si	No "X"
Edificación separada de su cimentación	Si	No "X"
Inclinación notoria de la edificación	Si	No "X"

Atentamente

Fidel Juárez Flores

Jefe de Unidad Departamental de Abastecimientos y Servicios.
Coordinador General Suplente del Comité Interno de Protección Civil.





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMITÉ INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL

Ciudad de México a 29 de abril de 2025

Para: Lic. Edna Mariana Bazaldúa Rosales.- Directora de Administración y Finanzas en la Secretaría de Turismo.
Coordinadora General del Comité Interno de Protección Civil.

Informe Final de Emergencia (Simulacro de sismo con previo aviso).

Emergencia: Simulacro de Sismo a las 11:30 horas, con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, frente a las Costas de Oaxaca, con magnitud de 8.1, según el servicio sismológico nacional (se activa la alarma interna, se escuchan los altavoces externos, así como en teléfonos celulares se emite el mensaje).
Total de evacuados: 42 personas. **Total en repliegue:** 84 personas.

Piso	Personal desalojado	Repliegue y posterior desalojo
1	12	
2	17	
3	13	
4		14
5		10
6		22
7		12
8		9
9		3
10		14
Totales	42	84

Activación de brigadas multifuncionales participantes y de Brigadistas:

Prevención y Combate de incendios	Primeros Auxilios	Evacuación y Repliegue	Comunicación	Apoyo psicosocial	Total
	X	X	X		03

Detalle de la acción realizada:

Se realizó el simulacro sin Novedad, reiniciando actividades el personal a las 11:37 horas del mismo día. Se efectuaron reuniones (previa y posterior) al simulacro con los brigadistas multifuncionales y también participó un motociclista de la SGIRPC, para llevarse al representante de la Secretaría de Turismo a la Alcaldía Iztacalco, considerando la magnitud del sismo y su protocolo de actuación.


Aspectos revisados en la inspección ocular realizada al inmueble, para informar a la Coordinación General del CIPC:


Daños visibles en columnas y muros de planta baja	Sí	No "X"
Daños visibles en columnas y muros de sótano	Sí	No "X"
Daños visibles en columnas y muros en pisos	Sí	No "X"
Daños en instalaciones eléctricas	Sí	No "X"
Daños en instalaciones hidrosanitarias	Sí	No "X"
Caída de plafones en pisos	Sí	No "X"
Fuga de gas	Sí	No "X"
Edificación separada de su cimentación	Sí	No "X"
Inclinación notoria de la edificación	Sí	No "X"

Atentamente

Fidel Juárez Flores

Jefe de Unidad Departamental de Abastecimientos y Servicios.
Coordinador General Suplente del Comité Interno de Protección Civil.





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMITÉ INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL

Ciudad de México a 19 de septiembre de 2025

Para: Lic. Edna Mariana Bazaldúa Rosales.- Directora de Administración y Finanzas en la Secretaría de Turismo.
Coordinadora General del Comité Interno de Protección Civil.

Informe Final de Emergencia

Emergencia: Simulacro de sismo con magnitud 8.1 con una profundidad de 15 km con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán a las 12:00:01 Horas, según el Servicio Sismológico Nacional.
Total de evacuados: 133 personas.

Piso	Personal desalojado	Visitantes desalojados
1	15	
2	16	
3	11	
4	18	
5	10	
6	17	
7	10	
8	11	
9	12	
10	13	
Totales	133	

Activación de brigadas multifuncionales participantes y de Brigadistas:

Prevención y Combate de incendios	Primeros Auxilios	Repliegue y Evacuación	Comunicación	Apoyo psicosocial	Total
X	X	X	X	X	05

Detalle de la acción realizada:

Al escuchar los sistemas de alertamiento para el desalojo en caso de sismo, se activa de manera manual el sistema de alertamiento interno, y se procede a realizar el desalojo de los pisos 1 al 3 de manera inmediata, se realizó repliegue durante 1 minuto del piso 4 al 10 y personal de la azotea. Una vez iniciado el desalojo del piso 4 al piso 10 y azotea todo transcurrió sin novedad en la concentración del personal en la Zona de Menor Riesgo. Se reinician las labores para todo el personal a las 12:08 horas.

Aspectos revisados en la inspección ocular realizada al inmueble, para informar a la Coordinación General del CIPC:

Daños visibles en columnas y muros de planta baja	Sí	No "X"
Daños visibles en columnas y muros de sótano	Sí	No "X"
Daños visibles en columnas y muros en pisos	Sí	No "X"
Daños en instalaciones eléctricas	Sí	No "X"
Daños en instalaciones hidrosanitarias	Sí	No "X"
Caída de plafones en pisos	Sí	No "X"
Fuga de gas	Sí	No "X"
Edificación separada de su cimentación	Sí	No "X"
Inclinación notoria de la edificación	Sí	No "X"

Atentamente

Fidel Juárez Flores

Jefe de Unidad Departamental de Abastecimientos y Servicios.
Coordinador General Suplente del Comité Interno de Protección Civil.

